

Vnitřní podnikový předpis pro:

Hoblované výrobky LUKAPROFIL - terasová prkna a obkladové fasádní profily vyráběné ze sibiřského modřínu

1. Předmět:

Tento vnitřní předpis je vypracován pro třídění obkladových fasádních profilů vyráběných ze sibiřského modřínu (*Larix sibirica*) na základě norem ČSN EN 14519 a ČSN EN 15146. Dále určuje interní požadavky na třídění terasových prken ze sibiřského modřínu (*Larix sibirica*)

2. Normativní odkazy

- | | |
|--------------|---|
| ČSN EN 14519 | Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou |
| ČSN EN 15146 | Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky |

3. Charakteristiky

Charakteristiky výrobku a vady dřeva popsány v rámci volné třídy se vztahují pro ohoblovaný povrch.

Vlhkost

Vlhkostí dřeva (18 ± 2) %. Ojedinelé vyšší hodnoty neznamenaají důvod k reklamaci.

Suky

- bodové suky, černé bodové suky do 5 mm
- zdravé srostlé, částečně srostlé suky ohraničené kůrou až do 10 % šířky profilu +50 mm
- vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky do 30 mm max. 2 ks/délka

Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)

- poškozené hranové suky a další místa do 40% max. plochy suku

Smolníky

- do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy v mm^2 bez omezení;
- 3 smolníky do velikosti max. 6 x 150 mm nebo stejné plochy v mm^2 na každý 1,5 m délky

Trhliny

- pronikající trhliny na líci do délky 30 cm
- výsušné nepatrné trhliny do 1/3 délky desky na pohledové straně
- na rubu odpovídající 1 široké straně (ploše) desky jsou výsušné trhliny povoleny, je-li zaručena soudržnost
- výsušné hvězdicové trhliny v soku nejsou zohledňovány, je-li suk zachován
- vyloučeny jsou trhliny probíhající z líce k boku a odlupčivé trhliny

Dřeň

- dovoluje se i na pohledové straně

Barva

- dovoluje se lehké zbarvení
- kovové zbarvení způsobená nářadím / hřebíky se dovoluje, pokud není téměř viditelné

Poškození napadením houbou

- nedovoluje se v jádru
- hniloba se nedovoluje

Poškození hmyzem

- nedovoluje se

Obliny

- možné jsou na rubu / 1 široká strana prkna max. 1/3 tloušťky na 1/4 délky

Zárosty kůry

- dovolují se ojediněle na pohledové straně

Deformace

- modřín má sklon ke křemenitosti a zakřivení
- musí být zaručeno odborné položení

Mechanické zpracování

- 3 strany čistě ohoblované, 1 široká strana (líc) / 2 boky
- dovolují se nepatrné vady po hoblování na max. 10 % délky prkna
- rub bez požadavku, musí být zaručena rozměrová přesnost

Chyby třídění:

Dle ČSN EN 15146 je přípustná chyba třídění nejvýše 5 %.

Ojediněle se mohou ve zboží nacházet zápichy od nářadí / nástrojů nebo hřebíků, které ve výrobním procesu nelze rozpoznat.

Důležité!

Maximálně 5 % dodaného množství smí vykazovat charakteristiky odchylné od popisu!

Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, které nejsou viditelné po sestavení prvků.

Klasifikace nebere v úvahu 10 cm od konců prvku.

Barevná konečná úprava modřínu se nedoporučuje.

Lícem se rozumí celý viditelný povrch prvku po montáži. Zahrnuje i boky a zkosené hrany.

Zpracoval: Miloslav Hájek, vedoucí provozu pilnice a palubkárny



Schválil: Ing. Pavel Doležal, vedoucí VÚ